


1 磨く

軟らかい布・脱脂綿に金属磨きをつけ、
よー／＼磨きます。



2 筆先をセツトする

脱脂用筆先（白色）を本体に
セツトします。




3 液をつける

筆先のフェルトと品物に液を
だー／＼／＼つけます。



4 脱脂をする

リード線のクリップで
ピンセットをはさみ、
し／＼／＼と押さえ、
めつき筆を車堅／＼動かし、
油をとります。



商品コード [56209]

面打ち用 24金メッキ道具（乾電池付）

ポイント1

- きれいにきれいに磨きましょう
- ★とにかくピカピカみがきあげてください
- ★ピカピカに磨くとピカピカに仕上がるよ

ポイント2

- 念入りに脱脂をしましょう
- ★脱脂後は手で触ると油がつくので
ピンセットを利用してください


ポイント3

- 電気がよく流れるようにしましょう
- ★液をたっぷりつけてください
- ★ピンセットはしっかりと押さえてください

秘技

金メッキをする前に下地に
ニッケルメッキをしておく
とメッキが長持ちします

フェルトの先を斜めにカットすれば
細かな品物もメッキできます



5 水洗い

ピンセットで品物をつまんで
水洗いします。



6 めつきをする（金めつき）

白色の筆先を抜いて、金めつき用筆先（黄色）
をセツトし、脱脂と同じ要領でめつき液を
だー／＼／＼つけてめつきをします。
※ニッケル・銅めつきについても同じように
してください。

7 水洗い

めつきが終わったら、
十分に水で洗い流します。



8 THE END

軟らかい布か脱脂綿で軽く、丁寧に、
磨きあげるといつそうきれいになります。

手仕事のできるしあわせ

株式会社ケインドレイク

KIND LAKE

木彫りのお世話をしして47年

K.K. ケインドレイク

〒651-0097 神戸市中央区布引町1丁目1-31

☎: 078-261-1113 IPtel: 050-3326-8363

FAX 受注: 078-330-1259

<https://www.kindlake.co.jp>

